

## JB角06車検対応型三連テール(球切表示対応)

- JB角大型三連テールランプ(06年車検対応型)に方向指示器の「**作動状態表示装置**」を正常に機能させるためのリレーを内蔵したASSYを**球切表示対応**として発売を開始します。
- 従来のテールランプと配線方法が違いますので注意してください。
- リレー単品での販売も開始します。角型テールランプ以外でも後方方向指示器を増灯する場合にお使いください。  
(フラッシャーを流すリレーではありません。ご注意ください。)

### 作動状態表示装置とは

- 自動車の前面及び後面に備える方向指示器の点灯操作状態及び点灯状態が正常であるかを運転席の運転手に表示できる装置を備えなくてはなりません。  
通常、方向指示器の電球が切れると方向指示器の点滅回数が著しく速くなることで運転手に表示する構造になっています。
- 自動車の後面に方向指示器を増灯すると、前面及び後面の方向指示器の電球が切れても点滅回数に変化しません。  
このような状態では車検に合格しません。

### JB角06車検対応型三連テール(球切表示対応)



### JB方向指示器二連用リレー



※片側に1個、両側で2個必要です。  
外寸:108×87×36

### 【注意事項】

- 車両に取り付けの際は車両保安基準に適合するように取り付けてください。
- +24V電源(常時電源)入力の電線には必ず3Aヒューズを装備してください。
- 純正増灯用フラッシャーユニットを併用すると、方向指示器の点滅周期が速くなり、作動状態表示装置が正常機能しなくなる可能性がありますので注意してください。
- コードは正しく接続してください。
- テールランプASSYは耐熱温度が高く割れにくいポリカーボネートを使用しています。

コードNo	品名
9244021	JB角06車検対応型三連テール(球切表示対応)
9240610	JB方向指示器二連用リレー

※従来のリレーが内蔵されていない仕様のテールASSYも販売を継続します。



### 注意

車両保安基準改訂に伴い、三連仕様では2012年1月1日以降の新規登録車には適合しません。